

Schnellspannfutter für Schaft 10mm mit Spannfläche
 D = 20; d = 10; L = 42 Aufnahmen passend für alle gängigen Bohrsysteme.



Plug and Drill Chuck for shank 10mm with clamping-flat
 Holders matching in all most common drilling systems.

Dieses Schnellspannfutter ermöglicht den einfachen, werkzeuglosen Wechsel von Schaftwerkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche. Man erzielt hiermit eine erhebliche Reduzierung der Rüstzeiten von Dübel- und Zylinderkopfbohrern.
Keine Adapter oder Spezialschrauben notwendig.

The quick clamping chuck allows easy change of tools with cylindrical shanks and clamping flat, without the application of tools. The result is a significant saving of installation time.
No adapters or special screws necessary.

Art.Nr.	rechts/right	links/left	€/ Stück	€/ piece
M8 - Passitz 9 M8 - fitting 9				
9.80.9.02		9.80.9.12	115,10	
M8 - Freistich M8 - relieve groove				
9.80.0.02		9.80.0.12	115,10	
Schaft 10 x 18 zylindrisch Shank 10x18 cylindrical				
9.10.10.02		9.10.10.12	115,10	
M10 - Passitz 11 M10 - fitting 11				
9.10.11.02		9.10.11.12	114,80	
M10 M10 - relieve groove				
9.10.0.02		9.10.0.12	115,10	0



Art. .910.11.02
 Maßstab 1:1
 Full size

Lieferung inclusive
 Staubschutzkappe.

Dustprotection cap included.



Freistich
 relieve groove



Passitz
 fitting



Spannfutter mit Aussengewinde M10/Passitz 11
 Rechtslauf und Linkslauf; wahlweise mit Freistich oder Passitz.

Threaded Adaptor outer thread M10/fitting 11
 R/H and L/H; optional with relieve groove or fitting.

Ø D (mm)	Art. Nr.		€/ Stück		€/ piece
	rechts/right	links/left	1-10	> 20	> 50
L = 41mm; L1 = 25mm; S = M10; ØD = 19					
3	9.03.41.01	9.03.41.11	25,40	24,10	22,90
4	9.04.41.01	9.04.41.11	25,40	24,10	22,90
5	9.05.41.01	9.05.41.11	25,40	24,10	22,90
8	9.08.41.01	9.08.41.11	25,40	24,10	22,90
10	9.10.41.01	9.10.41.11	25,40	24,10	22,90

